



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 16, 2024, 2:18:55 PM

Palavra Chave:

13581012723

Informações gerais:

Técnico 1:

Jenifer da Silva Romero

Técnico 2:

Lívia dos Santos Torres

Técnico 3:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jenifer da Silva Romero; Lívia dos Santos Torres; Thayane Dutra Schuindt

Informações de localização:

Endereço:


Rua Abraão Mussa, lote 3

Localidade:

Nogueira

GPS

Área analisada:

Lat: -22.434486 Lon: -43.130975

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

692,353

N_m

7,517,882

Descrição:

Motivo:

Origem: emergencial. Afundamento de via e ausência de drenagem

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Local onde está ocorrendo o afundamento da Via

Foto2



Descrição da foto2

Outra visada do local do afundamento da via

Código do registro:

185_Nogueira_Jenifer da Silva Romero_Livia dos Santos Torres_Thayane Dutra Schuindt