




Vistoria realizada no dia 10 de maio no Bairro Valparaíso.

A cicatriz verificada nos pontos 1 e 2 trata-se de um só deslizamento, que impactou as residências designadas abaixo e serão descritas e retratadas em separado no relatório e fotos.

(1)Rua Cel. Bias Pimentel, Casa nº 22, ocorrência iniciada dia 15 de fevereiro, agravada no dia 20 de março, sem vítimas. A cicatriz nesta face possui altura de 6 metros, largura da crista de 6 metros e base de 6 metros. Declividade de cerca de 60°. Deslizamento planar de material alterado na face lateral da vertente com trincamento e estufamento da contenção. Parte do material descendente destruiu parcialmente o muro dos fundos da residência. A montante do movimento há uma floresta de bambus e o terreno do número 129 da Vila Edgard Kuntz. O talude apresenta risco remanescente pois encontra-se instável e pode apresentar outras ocorrências em caso de chuvas intensas caso a obra de contenção não seja finalizada.

(2)Vila Edgard Kuntz, 129- fim da servidão. Deslizamento planar em corte nos fundos da propriedade em contenção ao lado do número 22 e a montante do número 10 da Rua Cel. Bias Pimentel. A cicatriz nesta face apresenta altura de 5 metros, largura de crista de 5 metros e base de 5 metros com declividade de 60°. A ocorrência espalhou material em direção ao quintal do número 10, sem vítimas. No momento da vistoria, a contenção encontrava-se em obras.

3) Rua Gonçalves Dias, nº 225. Queda do muro da propriedade devido à ação erosiva do fluxo d'água formado na via durante a chuva do dia 15 de fevereiro, sem vítimas. O muro foi escavado em sua base, resultando na sua destruição parcial e no deslizamento do aterro contido em sua face interna. O morador está refazendo o muro e retirando a porção do aterro que não foi estabilizada.



**ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS**

**Deslizamentos no Bairro Valparaíso**

**MAIO DE 2022**

-  Cicatriz de deslizamento
-  Delimitação da área de risco para interdição e evacuação imediata
-  Alcance do deslizamento

**Sistema Geodésico WGS 84**

**Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ**

**Data da elaboração 16 de maio de 2022**

