



Ocorrência de deslizamento na rua Bingen N° 597, bairro Bingen, sem registro de óbitos ou feridos. O talude de corte apresenta altura aproximada de 7,0 metros, sendo a cicatriz do deslizamento de 3 metros, extensão lateral de 3 metros e uma inclinação 63,4°. O deslizamento é do tipo planar raso de solo residual, no qual o material mobilizado atingiu o quintal da residência. Há uma residência a montante com distância de 3 metros para a crista do deslizamento, e uma casa a jusante (n° 597) na lateral do talude. A residência n° 597 apresenta trincas em toda a sua estrutura. Moradores colocaram uma lona como forma paliativa para retardar o processo erosivo. A vegetação presente é de pequeno a médio porte, com bananeiras e bambus. A delimitação do risco é analisada com base na observação do processo, que se encontra ativo e pode evoluir em casos de novas chuvas.



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS
MAIO DE 2022

Deslizamento na Rua Bingen, 597 - Bingen

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Data da elaboração: 17/05/22

Data da vistoria: 13/05/22



Cicatriz de deslizamento



Delimitação da área de risco remanescente



Alcance do deslizamento



Secretaria de
Desenvolvimento Econômico,
Energia e Relações Internacionais

