



A visita técnica realizada no dia 05/05/22 na rua Coronel Veiga nº 907, devido a ocorrência de uma movimentação de massa deflagrada no evento chuvoso do dia 20/03/22, atingiu o muro de uma casa, sem vítimas. O deslizamento de pequeno porte ocorrido em talude de corte para construção apresenta dimensões de 5,5 metros de altura e 3 metros de extensão lateral, com material instável e susceptível ao risco remanescente. No momento da vistoria foram observadas feições indicativas de um processo erosivo. A área de deflagração está próxima a uma drenagem de fluxo intermitente e com cobertura vegetal composta predominantemente por bambus. O rompimento está associado ao avanço lateral de uma erosão laminar, que deflagrou o colapso de uma massa de solo e alguns blocos rochosos. O polígono de risco remanescente engloba a casa que está a menos de 1 metro da encosta.



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS
MAIO DE 2022
Deslizamentos na Rua Coronel Veiga - nº 907

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Data da elaboração: 09/05/22

-  Cicatriz de deslizamento
-  Delimitação da área de risco remanescente
-  Alcance do deslizamento

