



**Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia**  
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas  
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data\_inicio

**Apr 30, 2024, 2:27:56 PM**

Palavra Chave:

**04497814025**

Informações gerais:

Técnico 1:

**Dimitri Talleberg Soares**

Técnico 2:

**Eduardo Azevedo Muniz**

Equipe:

**Dimitri Talleberg Soares;Eduardo Azevedo Muniz;**

Informações de localização:

Endereço:

**Rua Honduras**

Localidade:

**Quitandinha**

GPS

Área analisada:

Lat: -22.534107 Lon: -43.211678



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E\_m

**683,914**

N\_m

**7,506,952**

Descrição:

Motivo:

**Origem: mapeamento. Motivo: Afeta a via**

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

**Processo que pode vir a atingir a via.**

Código do registro:

**18\_Quitandinha\_Dimitri Talleberg Soares\_Eduardo Azevedo Muniz\_**