



Ocorrência de dois deslizamentos na rua Bingen N° 490, bairro bingen, no evento do dia 15/02/2022, sem registro de feridos ou óbitos. A encosta com vegetação de médio a alto porte, apresenta um perfil de intemperismo composto por solo residual não espesso e rocha fraturada, indicando 2 cicatrizes com altura aproximada de 2 metros e extensão lateral de 2,5 metros. A inclinação está entre 85°-90°, sendo observado um setor com cicatriz em negativo localizada no horizonte de solo residual principalmente nas zonas ricas em vegetação com matéria orgânica. Nos fundos da residência há um cômodo com distância menor que 1 metro até a encosta. Os deslizamentos não chegaram a afetar a estrutura da residência. De acordo com o morador, há um histórico de deslizamentos nesse local, principalmente na parte frontal da casa onde há um talude de corte, que obstruiu o acesso para a mesma. A delimitação de risco remanescente engloba toda a área da residência, pois trata-se de região já afetada anteriormente pelas chuvas.



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS
MAIO DE 2022
Deslizamento na Rua Bingen, 490 - Bingen

Sistema Geodésico WGS 84
Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ
Data da elaboração: 18/05/22
Data da vistoria: 13/05/22



Cicatriz de deslizamento



Delimitação da área de risco remanescente



Alcance do deslizamento

