



Ocorrência de dois deslizamentos na última casa da servidão 1358 da Rua Bingen, referentes ao evento de 15/02/2022, sem registro de óbito e feridos. (1) Deslizamento planar em solo residual, nos fundos da residência com uma distância de aproximadamente 1,5 m da base do talude para o muro da casa. A cicatriz do deslizamento tem uma altura de aproximadamente 3 m com 2 m de extensão lateral, o material transportado ficou contido acima de um muro de menos de um metro, não atingindo a casa. (2) Deslizamento a jusante da casa 1358F em um talude de corte, com aproximadamente 5 m de altura, onde já ocorreu um deslizamento a aproximadamente 10 anos atrás, resultando uma vítima e casa destruída a jusante. A cicatriz do deslizamento de fevereiro tem, aproximadamente 4 m de altura e crista com 1 m de extensão lateral. A distância entre o deslizamento (2) e a residência é de mais de 8 m, no entanto há áreas da casa com menos de um metro de distância com o topo do talude a jusante.



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS
MAIO DE 2022
Deslizamento na Rua Bingen, 1358F

Sistema Geodésico WGS 84
Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ
Data da elaboração: 18/05/22
Data da vistoria: 13/05/22

-  Cicatriz de deslizamento
-  Delimitação da área de risco remanescente
-  Alcance do deslizamento

