



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia  
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas  
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data\_inicio

**May 16, 2024, 12:41:41 PM**

Palavra Chave:

**13182817760**

Informações gerais:

Técnico 1:

**Eduardo Azevedo Muniz**

Técnico 2:

**Isabella Robert Rodrigues**

Equipe:

**Eduardo Azevedo Muniz;Isabella Robert Rodrigues;**

Informações de localização:

Endereço:

**Rua Raul Veiga, 190**


Localidade:

**Doutor Thouzet**

GPS

Área analisada:

Lat: -22.531486 Lon: -43.204788



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E\_m

684,626

N\_m

7,507,234


Descrição:

Motivo:

Origem: mapeamento. Sem indicativos de instabilidade

Fotos:

Foto1



16/05/24 12:45:53 Coord: 23K 684622E 7507231N

Descrição da foto1

**Localidade do ponto da defesa civil**

Código do registro:

**193\_Doutor Thouzet\_Eduardo Azevedo Muniz\_Isabella Robert Rodrigues\_**