



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 16, 2024, 1:23:13 PM

Palavra Chave:

13182817760

Informações gerais:

Técnico 1:

Eduardo Azevedo Muniz

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Eduardo Azevedo Muniz;Isabella Robert Rodrigues;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Doutor Thouzet, 470

Localidade:

Doutor Thouzet

GPS

Área analisada:

Lat: -22.529788 Lon: -43.203601



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

684,750

N_m

7,507,421

Descrição:

Motivo:

Origem: mapeamento. Possível queda de blocos para a via.

Fotos:

Foto1



16/05/24 13:26:04 Coord: 23K 684750E 7507422N

Descrição da foto1

Afloramento fraturado proximo a via.

Código do registro:

195_Doutor Thouzet_Eduardo Azevedo Muniz_Isabella Robert Rodrigues_