



Ocorrência de deslizamento em um talude de corte na Rua General Câmara, conhecida pelos moradores como Rua Manoel Torres nº 610 - fundos, bairro Bingen, que ocorreu no evento do dia 15/02/2022, sem registro de vítimas. O deslizamento é do tipo planar raso de solo residual maduro, com cicatriz apresentando aproximadamente 2 metros de altura, extensão lateral de 10 metros e inclinação entre 80°-90°. Há outro talude de corte a jusante que também ocorreu deslizamento. Foram colocadas lonas como forma paliativa para retardar o processo erosivo. A servidão de acesso à residência tem até 2 metros de largura, e encontra-se com feições erosivas avançadas, além de ter sido obstruído pelo deslizamento. A casa nº 610 foi atingida pelo material mobilizado, mas não chegou a afetar sua estrutura. O Morador relatou que há um histórico de deslizamentos nessa área. Ademais, foi observado durante a vistoria, trincas na parte frontal da residência, lixos e entulhos na encosta, canos direcionados para a servidão com lançamento de água e árvores inclinadas na crista do deslizamento. Outra residência (s/nº) a jusante, com o único acesso somente pela servidão, encontra-se dentro da área de risco, devido a instabilidade da casa a montante. A análise, em geral, foi realizada com base na observação do processo, que se encontra ativo e pode evoluir em casos de chuvas.



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS
MAIO DE 2022
Deslizamento na Rua General Câmara - Bingen

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Data da elaboração: 19/05/22

Data da vistoria: 17/05/22



Cicatriz de deslizamento



Delimitação da área de risco remanescente



Alcance do deslizamento

