



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Apr 30, 2024, 2:37:01 PM

Palavra Chave:

04497814025

Informações gerais:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Eduardo Azevedo Muniz

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Eduardo Azevedo Muniz;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Honduras 290c

Localidade:

Quintandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.533534 Lon: -43.212395



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

683,841

N_m

7,507,017

Descrição:

Motivo:

Origem: mapeamento. Motivo: local sem registro ocorrencia.

Fotos:

Foto1



30/04/24 14:39:29 Coord: 23K 683841E 7507016N

Descrição da foto1

Local sem evidencias de ocorrencia.

Código do registro:

19_Quintandinha_Dimitri Tallemberg Soares_Eduardo Azevedo Muniz_