



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Apr 25, 2024, 11:50:19 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações gerais:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Patrícia Quadros Gondim Leite

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Patrícia Quadros Gondim Leite;

Informações de localização:


Localidade:

Simeria

GPS

Área analisada:

Lat: -22.545878 Lon: -43.203301



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

684,760

N_m

7,505,638

Descrição:

Motivo:

Relato de ocorrencia da defesa civil, porém não foi observado nenhum processo ou evidencia do mesmo ao longo da rua

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Foto do local da suposta ocorrencia.

Código do registro:

1_Simeria_Dimitri Tallemberg Soares_Patrícia Quadros Gondim Leite_