



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 16, 2024, 9:59:10 AM

Palavra Chave:

13524727751

Informações gerais:

Técnico 1:

Patrícia Quadros Gondim Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Patrícia Quadros Gondim Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Estrada Rio Petrópolis Km 83, rua sem nome em frente à Igreja Quadrangular.


Localidade:

Duques

GPS

Área analisada:

Lat: -22.54105 Lon: -43.225249



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

682,509

N_m

7,506,200

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: local de difícil acesso. Sem moradores no local, não conseguimos chegar no imóvel.

Fotos:

Foto1



16/05/24 11:08:55 Coord: 23K 682508E 7506200N

Descrição da foto1

Área de difícil acesso, vegetação densa e sem moradores encontrados na localidade.

Código do registro:

201_Duques_Patricia Quadros Gondim Leite_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_