



Ocorrência de deslizamentos planares na Servidão Manoel Cabral Tavares, número 300 e casas adjacentes, sem registro de óbitos ou feridos, relacionados ao evento de 15/02/2022 e pretéritos. 1) Deslizamento planar raso de solo residual e vegetação de pequeno porte no Nº 300, relacionado ao evento de 15/02/22. Talude de corte com altura de 4 m, inclinação entre 70-80° e extensão aproximada de 10 m. O alcance do deslizamento atingiu o muro da casa a jusante do talude, ocasionando a queda do mesmo. A distância da casa até o talude é de até 3 m. 2) Deslizamento planar raso de solo residual, com vegetação de pequeno porte na cicatriz. O mesmo, não está relacionado aos eventos dos dias 15/02 e 20/03. 3) Deslizamento planar de solo residual maduro, com vegetação de pequeno porte, ocorrido em 15/02/22, em frente de casa s/n, com altura e distância lateral aproximadas de 2 m e 11 m. A cicatriz do deslizamento está a 2 m da casa. Presença de lixo e entulhos na encosta, além da servidão apresentar trincas. Há talude de corte na parte detrás da casa, no qual apresenta a construção do muro de contenção. 4) Deslizamento planar raso de solo residual, com pouco material mobilizado, próximo à casa s/n, sem danos a estrutura. Foi observado trincas na servidão com acesso a residência. A cicatriz tem altura e comprimento lateral aproximados de 1,5 m e 2 m, com inclinação aproximada de 70°. 5) Cicatriz de deslizamento ocorrido há um ano, onde houve danos ao muro e na servidão de acesso a residência. Nota-se o deslizamento na lateral da casa, com obras de contenção e pneus. 6) Deslizamento planar de solo residual, a jusante da casa s/n, sem danos a estrutura. A cicatriz do deslizamento apresenta altura e comprimento lateral aproximados de 10 m e 7 m. O próprio morador procurou realizar a obra de contenção para estabilizar o talude. 7) Ao longo da servidão, foram observados vários deslizamentos com obstrução da via.

ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS

MAIO DE 2022

Deslizamentos na Rua General Camara, 300 - Servidão Manoel Cabral Tavares

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Data da elaboração: 23/05/22
Data da vistoria: 17/05/22

-  Cicatriz de deslizamento
-  Delimitação da área de risco remanescente
-  Alcance do deslizamento

