



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 16, 2024, 1:52:27 PM

Palavra Chave:

13524727751

Informações gerais:

Técnico 1:

Patrícia Quadros Gondim Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Patrícia Quadros Gondim Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Estrada do Independência 1505

Localidade:

Independencia

GPS

Área analisada:

Lat: -22.543841 Lon: -43.205114



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

684,576

N_m

7,505,866

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: pessoas no local informaram não haver ocorrencias na localidade.

Fotos:

Foto1



16/05/24 13:54:45 Coord: 23K 684570E 7505872N

Descrição da foto1

Garagem em funcionamento sem ocorrencia no local.

Código do registro:

202_Independencia_Estrada do Independência 1505