



Visita técnica realizada no dia 20/05/22 na Servidão Bela Vista, lote 26, devido a ocorrência de movimentação de massa. Escorregamento planar raso de solo residual maduro referente ao dia 15/02. 1) O talude tem aproximadamente 10 m de comprimento e 5 m de altura e está coberto por uma lona. 2) A moradora indicou a localização da cicatriz, com dimensões de 3,9 m de altura e 4,8 m de comprimento. Pouco material foi deslocado, não ocasionando danos à casa. A distância máxima da casa para o talude é de 1m. 3) Postes no topo do talude estão inclinados, bem como muro lateral que dá acesso à residência. A residência a montante (lote 20) não apresenta trincas ou outros danos.



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS
MAIO DE 2022

Deslizamento na Servidão Bela Vista, com acesso pela Rua Dr. Paulo Herve ou Rua Jorge Justen

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Data da elaboração: 23/05/22
Data da vistoria: 20/05/22

-  Cicatriz de deslizamento
-  Delimitação da área de risco remanescente
-  Alcance do deslizamento

