



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 16, 2024, 3:00:29 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico 1:

Patrícia Quadros Gondim Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Patrícia Quadros Gondim Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Estrada Presidente Sodr , pr ximo ao Lt 28

Localidade:

Sim ria

GPS

Área analisada:

Lat: -22.545256 Lon: -43.204795



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

684,607

N_m

7,505,709

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: ocorrencia de deslizamento pretérito no ano de 2022, com a estrada a jusante, mas sem residencias na proximidade da cicatriz.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz de deslizamento pretérito do ano de 2022.

Código do registro:

204_Siméria_Patricia Quadros Gondim Leite_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_