



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 17, 2024, 9:30:51 AM

Palavra Chave:

12236773706

Informações gerais:

Técnico 1:

Jenifer da Silva Romero

Técnico 2:

Lívia dos Santos Torres

Técnico 3:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jenifer da Silva Romero; Lívia dos Santos Torres; Thayane Dutra Schuindt

Informações de localização:

Endereço:

Rua Luiz Salomão 288

Localidade:

Samambaia

GPS

Área analisada:

Lat: -22.469388 Lon: -43.142981



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

691,069

N_m

7,514,033

Descrição:

Motivo:

Deslizamento em encosta tratada com concreto armado. Concreto cedeu e solo atingiu residência. Moradores executando obra de contenção.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Encosta coberta por plástico. Na base da encosta ocorre execução de obra de contenção.

Foto2



Código do registro:

205_Samambaia_Jenifer da Silva Romero_Livia dos Santos Torres_Thayane Dutra Schuindt