



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 17, 2024, 9:56:16 AM

Palavra Chave:

13581012723

Informações gerais:

Técnico 1:

Jenifer da Silva Romero

Técnico 2:

Lívia dos Santos Torres

Técnico 3:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jenifer da Silva Romero; Lívia dos Santos Torres; Thayane Dutra Schuindt

Informações de localização:

Endereço:

Rua Luís Salomão Viana, lote 86 e 87


Localidade:

Samanbaia

GPS

Área analisada:

Lat: -22.469625 Lon: -43.142355



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

691,133

N_m

7,514,006


Descrição:

Motivo:

Origem: emergencial. A casa em questão está vazia, a menos de 2 metros do talude corte onde houve o pequeno deslizamento de terra. Os donos do terreno tem planos de fazer um muro de contenção.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Casa amarela na parte direita inferior da foto está localizada a casa a jusante do talude de corte. A casa encontra-se vazia e ficará assim até o muro de contenção ser construído.

Foto2



Descrição da foto2

Foto dos fundos da casa encaixada no talude de corte. ndicamos esta área para o mapeamento

Código do registro:

206_Samanbaia_Jenifer da Silva Romero_Lívia dos Santos Torres_Thayane Dutra Schuindt