



Visita técnica realizada no dia 24/05/22 na rua Atilio Marotti, nº 1277, devido escorregamento ocorrido no dia 15/02/22. Sem danos à residência ou vítimas 1) Escorregamento planar de solo residual maduro e blocos centimetricos a métricos. A residênci



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS
MAIO DE 2022
Deslizamento na rua Atilio Maroti, nº 1277 - Quarteirão Brasileiro.

Sistema Geodésico WGS 84
Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Data da elaboração: 25/05/22
Data da vistoria: 24/05/22

- Cicatriz de deslizamento
- Delimitação da área de risco remanescente
- Alcance do deslizamento

