



**Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia**  
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas  
do Município de Petrópolis

**FICHA DE CAMPO**

data\_inicio

**May 17, 2024, 11:06:46 AM**

Palavra Chave:

**12236773706**

Informações gerais:

Técnico 1:

**Jenifer da Silva Romero**

Técnico 2:

**Lívia dos Santos Torres**

Técnico 3:

**Thayane Dutra Schuindt**

Equipe:

**Jenifer da Silva Romero; Lívia dos Santos Torres; Thayane Dutra Schuindt**

Informações de localização:

Endereço:

**Servidão Édson Carlos de Souza, lote 2 quadra 5, ao lado da borracharia do Barroso**

Localidade:

**Itamarati**

GPS

Área analisada:

Lat: -22.481606 Lon: -43.149356



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E\_m

**690,396**

N\_m

**7,512,688**

Descrição:

Motivo:

**Origem: emergencial. Ação erosiva na encosta.**

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

**Encosta na porção lateral da laje da residência**

Foto2



Código do registro:

**208\_Itamarati\_Jenifer da Silva Romero\_Lívia dos Santos Torres\_Thayane Dutra Schuindt**