



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 15, 2024, 10:52:47 AM

Palavra Chave:

13274141712

Informações gerais:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Jenifer da Silva Romero

Equipe:

Ariadne Senna Azaro; Jenifer da Silva Romero;

Informações de localização:

Endereço:

RUA PEDRO IVO, 530

Localidade:

Morin

GPS

Área analisada:

Lat: -22.522711 Lon: -43.157588



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

689,493

N_m

7,508,147

Descrição:

Motivo:

Deslizamento planar de pequeno de pequeno porte,na base do talude. Recomendação de mapeamento para alto pois as casas estão encaixandas em talude de tálus/residual/rocha

Fotos:

Foto1



15/05/24 10:58:33 Coord: 23K 689494E 7508132N

Descrição da foto1

Plano de deslizamento recenete, casa a montante sem atingimento

Foto2



Descrição da foto2

Talude adjacente, presença de blocos e casa a jusante com menos de 2m de distância. Escadaria da servidão adjacente ao talude

Código do registro:

209_Morin_Ariadne Senna Azaro_Jenifer da Silva Romero_