



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Apr 30, 2024, 2:59:25 PM

Palavra Chave:

04497814025

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Dimitri Tallemberg Soares

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite;Dimitri Tallemberg Soares;

Informações de localização:

Endereço:

Rua General Rondon

Localidade:

Quintandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.53174 Lon: -43.211492



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

683,936

N_m

7,507,214

Descrição:

Motivo:

Origem mapeamento. Motivo: sem indícios de ocorrencia

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Não foi identificado ocorrencias ou evidencias das mesmas.

Código do registro:

20_Quintandinha_Bárbara Cardoso Leite_Dimitri Tallemborg Soares_