



Visita técnica realizada no dia 24/05/22 na rua Gaspar Gonçalves, nº 288, devido a dois escorregamentos ocorridos no dia 21/03/22, sem vítimas. A residência está interditada. Um escorregamento causou pequenos danos nos fundos da residência de estrutura rudimentar, constituída de madeira. 1) Escorregamento planar de solo residual maduro sem presença de blocos. A cicatriz tem 6m de altura e 4m de largura. A casa está a uma distância menor que 1m do talude. 2) No topo da cicatriz há 3 canos apontando para o talude e uma caixa d'água, que pertence a casa vizinha à direita. 3) Também na cicatriz foram identificadas ravinas provocadas por fluxo de água que descem de um nível plano a montante da crista. O talude possui vegetação variando de pequeno a grande porte. As árvores encontram-se inclinadas na direção da residência à esquerda, fundos do número 298. 4) O segundo escorregameto planar de solo residual maduro à esquerda do terreno não chegou a afetar a casa. Tem 1m de altura por 80 cm de largura.



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS
MAIO DE 2022
Deslizamentos na R. Gaspar Gonçalves - Quarteirão Brasileiro

-  Cicatriz de deslizamento
-  Delimitação da área de risco remanescente
-  Alcance do deslizamento

Sistema Geodésico WGS 84
Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ
Data de vistoria: 24/05/2022
Data de elaboração: 25/05/2022

