



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 20, 2024, 11:59:05 AM

Palavra Chave:

11641099798

Informações gerais:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Jenifer da Silva Romero

Equipe:

Ariadne Senna Azaro; Jenifer da Silva Romero;

Informações de localização:

Endereço:

Estrada Vargem Grande 900

Localidade:

Fazenda Inglesa

GPS

Área analisada:

Lat: -22.464926 Lon: -43.234178



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

681,690

N_m

7,514,640

Descrição:

Motivo:

Origem:emergencial; Deslizamento planar de solo, com atingimento de via. No momento da vistoria muro em construção que precisa ser avaliado pela engenharia. Recomendamos mapeamento (Risco Alto)

Fotos:


Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz

Foto2



Descrição da foto2

Muro em construção

Código do registro:

211_Fazenda Inglesa _Ariadne Senna Azaro_Jenifer da Silva Romero_