



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 20, 2024, 3:43:22 PM

Palavra Chave:

11641099798

Informações gerais:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Jenifer da Silva Romero

Equipe:

Ariadne Senna Azaro; Jenifer da Silva Romero;

Informações de localização:

Endereço:

Sítio São Luiz 438

Localidade:

Retiro

GPS

Área analisada:

Lat: -22.472881 Lon: -43.175512



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

687,717

N_m

7,513,687

Descrição:

Motivo:

Corte de estrada recente com declividade de 80° a 90°. Rico de fechamento de via e atingimento de casas a jusante. Recomendamos mapeamento (Risco Alto)

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Corte de estrada

Foto2



Descrição da foto2

Sentido Felipe Camarões

Código do registro:

213_Retiro_Ariadne Senna Azaro_Jenifer da Silva Romero_