



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 20, 2024, 4:05:21 PM

Palavra Chave:

11641099798

Informações gerais:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Jenifer da Silva Romero

Equipe:

Ariadne Senna Azaro; Jenifer da Silva Romero;

Informações de localização:

Endereço:

RUA HENRIQUE DIAS, 269 - RETIRO - SERVIDÇO JOAO KRONEMBERGER - ESCADARIA

Localidade:

Retiro

GPS

Área analisada:

Lat: -22.478852 Lon: -43.176179



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

687,640

N_m

7,513,027

Descrição:

Motivo:

Não encontramos ocorrência, porém de acordo com relato de moradores do nº269 existem blocos no alto da encosta. Recomenda-se mapeamento.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Escadaria dê referência, não encontrada a ocorrência.

Código do registro:

214_Retiro_Ariadne Senna Azaro_Jenifer da Silva Romero_