



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 17, 2024, 9:20:27 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico 1:

Patrícia Quadros Gondim Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Patrícia Quadros Gondim Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Antonio da Silva Ligeiro, em frente ao numero 10

Localidade:

Cremerie/Independencia

GPS

Área analisada:

Lat: -22.538482 Lon: -43.208538



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

684,231

N_m

7,506,464

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: nao foi observada ocorrencia de movimento de massa. Nao conseguimos acessar o local.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Sem ocorrencia de deslizamento.

Código do registro:

216_Cremerie/Independencia_Patricia Quadros Gondim Leite_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_