



Em visita conjunta com a Defesa Civil de Mangaratiba/RJ, o DRM – RJ esteve na localidade conhecida como Parque Bela Vista I– Mangaratiba/RJ no dia 28/03/2023 a fim de visitar pontos para avaliar o risco geológico local.

Em frente ao número 86 foram verificadas trincas (A) na rua próxima à escada de acesso ao quintal com residências na parte inferior do nível da rua.

Da rua ao quintal, há um talude de cerca de 2,5m de altura com uma caixa d'água (B) acima de um telheiro. Há uma goiabeira (C), árvore de porte médio, inclinada em direção ao quintal neste talude.

Considerando o cenário atual, a metodologia de classificação de risco do DRM-RJ, trata-se de uma área de Risco Médio, ou seja, há possibilidade de risco de avanço dos processos descritos em caso de chuvas intensas que causem instabilidade nas encostas. Portanto, recomenda-se a fiscalização e monitoramento do local, avaliação de um profissional capacitado e qualificado para a adoção de obras geotécnicas cabíveis.



PARECER TÉCNICO EM MANGARATIBA-RJ

ABRIL DE 2023

RUA JOSÉ ALVES DE SOUZA E SILVA, 86
PARQUE BELA VISTA I

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ
Data da Vistoria : 13/04/23
Sistema de Coordenadas : UTM 23K

Alex Alves Lara
Geólogo
Crea - RJ: 199510029
Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Legenda:

 RISCO MÉDIO - R2

 TRINCAS

Data da Elaboração do Parecer Técnico : 20/04/23

