



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 17, 2024, 10:03:39 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico 1:

Patrícia Quadros Gondim Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Patrícia Quadros Gondim Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Antonio da Silva Ligeira, em frente ao numero 225

Localidade:

Cremerie/Independencia

GPS

Área analisada:

Lat: -22.53976 Lon: -43.20983



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

684,096

N_m

7,506,324

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: localizada na margem do rio.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Area de margem de rio.

Código do registro:

217_Cremerie/Independencia_Patricia Quadros Gondim Leite_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_