



Ocorrência de deslizamentos no terreno da casa de número 171B, na Servidão Newton Waldemar Henrichs, Rua Henrique Schmidt. Não houve vítimas e nem danos ao imóvel. Não foi observado sistema de drenagem no local.

(1) Deslizamento planar raso de solo residual maduro, ocorrido em decorrência das chuvas de 15/02/2022, obstruindo a escada de acesso as casas do número 171. A cicatriz possui aproximadamente 3 metros de altura e 4 metros de extensão lateral. O solo encontra-se bem úmido (acúmulo de água pluvial).

(2) Ocorreu na chuva de 20/03/2022. Deslizamento planar raso de solo residual maduro, com cerca de 3 metros de altura por 5 metros de largura e inclinação de 53,5°, mobilizando solo, vegetação e galhos. A distância da casa 171B até o talude de corte é de 1,5 m. Obstruiu a escada da Servidão Newton Waldemar Henrichs que é o acesso para as casas a montante. A delimitação do risco é analisada com base na observação do processo que se encontra ativo, podendo evoluir a montante e lateralmente em casos de novas chuvas.



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS

MAIO DE 2022

Deslizamentos na Rua Henrique Schmidt 171B - Castrioto

-  Cicatriz de deslizamento
-  Delimitação da área de risco remanescente
-  Alcance do deslizamento

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Data da elaboração: 31/05/22
Data da vistoria: 30/05/22

