



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Apr 30, 2024, 3:15:13 PM

Palavra Chave:

04497814025

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Dimitri Tallemberg Soares

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite;Dimitri Tallemberg Soares;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Afranio Melo Franco

Localidade:

Quintandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.532369 Lon: -43.209709



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

684,118

N_m

7,507,142

Descrição:

Motivo:

Origem: Mapeamento. Motivo: sem registro ou evidencias de ocorrencia.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Local sem indícios de ocorrencia ou evidencia da mesma.

Código do registro:

21_Quintandinha_Bárbara Cardoso Leite_Dimitri Tallemberg Soares_