



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 17, 2024, 10:27:03 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico 1:

Patrícia Quadros Gondim Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Patrícia Quadros Gondim Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Antonio da Silva Ligeiro, no terreno do numero 269


Localidade:

Cremerie/Independencia

GPS

Área analisada:

Lat: -22.540204 Lon: -43.210416



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

684,035

N_m

7,506,276

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: no terreno ao lado da casa, nao houve ocorrencia de movimento de massa, somente queda de arvore, segundo o morador.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Terreno com vegetacao densa

Código do registro:

220_Cremerie/Independencia_Patricia Quadros Gondim Leite_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_