



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 17, 2024, 10:41:39 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico 1:

Patrícia Quadros Gondim Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Patrícia Quadros Gondim Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Antonio da Silva Ligeiro, 161

Localidade:

Cremerie/Independencia

GPS

Área analisada:

Lat: -22.539366 Lon: -43.209242



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

684,157

N_m

7,506,367

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: nao foi observada ocorrencia de movimento de massa. Sem acesso ao local.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista frontal do terreno da casa numero 161.

Código do registro:

222_Cremerie/Independencia_Patricia Quadros Gondim Leite_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_