



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 17, 2024, 11:55:29 AM

Palavra Chave:

13524727751

Informações gerais:

Técnico 1:

Patrícia Quadros Gondim Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Patrícia Quadros Gondim Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Joaquim Nabuco, esquina com a Coronel Veiga.

Localidade:

Quirandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.52918 Lon: -43.196572



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

685,474

N_m

7,507,479

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: desabamento de muro limitrofe da Catedral Metodista sobre margem fluvial.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Muro já reconstruído.

Código do registro:

224_Quirandinha_Rua Joaquim Nabuco, esquina com a Coronel Veiga.