



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 17, 2024, 11:59:10 AM

Palavra Chave:

13524727751

Informações gerais:

Técnico 1:

Patrícia Quadros Gondim Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Patrícia Quadros Gondim Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Professora Angelica Lopes de Castro 19

Localidade:

Quitandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.529643 Lon: -43.197014



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

685,428

N_m

7,507,428

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: não há encosta/talude no local.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Frente da edificação.

Código do registro:

225_Quitandinha_Patrícia Quadros Gondim Leite_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_