



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 17, 2024, 12:03:32 PM

Palavra Chave:

13524727751

Informações gerais:

Técnico 1:

Patrícia Quadros Gondim Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Patrícia Quadros Gondim Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Coronel Veiga 1382


Localidade:

Quirandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.529833 Lon: -43.19723



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

685,406

N_m

7,507,408

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: sem encosta/talude no local.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Fachada do imóvel.

Código do registro:

226_Quirandinha_Patricia Quadros Gondim Leite_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_