



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 21, 2024, 11:13:43 AM

Palavra Chave:

11641099798

Informações gerais:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Jenifer da Silva Romero

Equipe:

Ariadne Senna Azaro; Jenifer da Silva Romero;

Informações de localização:

Endereço:

RUA MANOEL MARQUES AZEVEDO, S/N - EM FRENTE AO 329, NA ESCADINHA

Localidade:

Araras

GPS

Área analisada:

Lat: -22.424061 Lon: -43.172831



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

688,058

N_m

7,519,090

Descrição:

Motivo:

Deslizamento planar solo sobre rocha muito alterada. Com atingimento na área dos fundos da casa.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Encosta e fundos da casa

Foto2



Descrição da foto2

Área da frente da casa que sofreu um colapso, porém o morador está fazendo intervenção com canaleta para direcionar para a rua o escoamento da casa.

Código do registro:

228_Araras _Ariadne Senna Azaro_Jenifer da Silva Romero_