



Deslizamento planar em solo na servidão na rua João Xavier, próximo ao número 1316, ocorrido em decorrência das chuvas do dia 15/02/2022, levou a óbito 3 membros de uma família que estavam na casa atingida. A residência afetada teve um de seus cômodos atravessado pelo material mobilizado, composto por solo e blocos rochosos angulosos de dimensões decimétricas. Esta casa encontra-se com distância menor do que 1 metro para o talude de corte, que possui aproximadamente 6 metros de altura. Destaca-se para a ausência de sistema de drenagens na encosta a montante e também não possui calha no telhado da construção, que possui o caimento do telhado direcionado para o talde.



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS

JUNHO DE 2022

Deslizamento na Rua João Xavier - Mosela

-  Cicatriz de deslizamento
-  Delimitação da área de risco remanescente
-  Alcance do deslizamento

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Data da elaboração: 08/06/22
Data da vistoria: 07/06/22

