



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Apr 30, 2024, 3:23:43 PM

Palavra Chave:

13706088703

Informações gerais:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Thaís Belloti Loureiro;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Colômbia n 595

Localidade:

Quitandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.53001 Lon: -43.211214



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

683,967

N_m

7,507,405

Descrição:

Motivo:

Origem: mapeamento. Sem ocorrencia/ evidencia de processos geológicos

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Local sem registro/evidencia de ocorrencias

Código do registro:

22_Quitandinha_Rua Colômbia n 595