



Visita técnica realizada no dia 07/06/22 na rua José Teófilo da Silva, nº 200 e lote 22, devido a escorregamentos ocorridos no dia 15/02/22. **Pt1)** Escorregamento planar raso de solo residual maduro no nº 200, atingindo e tombado um muro que serviu de contenção para não atingir a casa. Não há relatos de vítimas, apenas de perdas materiais. A cicatriz tem aproximadamente 3m de largura e 25m de comprimento. A vegetação é de pequeno a grande porte, com presença de bananeiras. A casa dista 4m do talude. Ocorre uma árvore de grande porte a montante da casa disatando 6m da mesma. Relatos de grande aporte hídrico no talude ocasionado pela falta de captação de água. **Pt2)** Escorregamento planar raso de solo residual maduro no lote 22. Não há registro de vítimas e danos à casa, apenas fluxo de lama dentro da residência a montante, vizinha ao lote 22. Além disso, o muro lateral, que esá próximo ao talude, está embarrigado. Cicatriz com aproximadamente 2m de largura e 10 metros de comprimento. A vegetação presente é de grande a médio porte, com presença de bananeiras. **Pt3)** A jusante do lote 22, foi observado um fluxo, possivelmente relacionado com o escorregamento a montante, próximo a casa sem nº. O fluxo foi de solo residual maduro. A casa foi contruída com materiais precários e dista 2m do talude de corte. Não há danos relacionados ao evento na residência. **Pt4)** Esta residência não foi englobada no polígono de risco por possuir uma obra de contenção em sua encosta, segundo relato de moradores a obra foi devido a movimentos de massa em anos anteriores.



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS
JUNHO DE 2022

Deslizamento na rua Teófilo José da Silva nº 200 e lote 22 - Mosela.

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Data da elaboração: 08/06/22
Data da vistoria: 07/06/22

-  Cicatriz de deslizamento
-  Delimitação da área de risco remanescente
-  Alcance do deslizamento

