



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 21, 2024, 3:39:37 PM

Palavra Chave:

13182817760

Informações gerais:

Técnico 1:

Eduardo Azevedo Muniz

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Eduardo Azevedo Muniz;Isabella Robert Rodrigues;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Visconde de Itaborai, 484

Localidade:

Valparaíso

GPS

Área analisada:

Lat: -22.516018 Lon: -43.190208



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

686,146

N_m

7,508,929

Descrição:

Motivo:

Origem: mapeamento. Obra de contenção e sem indicativos de instabilidade.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Obra em talude

Código do registro:

232_Valparaiso_Eduardo Azevedo Muniz_Isabella Robert Rodrigues_