



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 21, 2024, 2:47:36 PM

Palavra Chave:

04497814025

Informações gerais:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Leonardo Freire Dias

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Leonardo Freire Dias;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Visconde de Uruguai 344


Localidade:

Valparaíso

GPS

Área analisada:

Lat: -22.518631 Lon: -43.194039



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

685,749

N_m

7,508,644

Descrição:

Motivo:

Origem, mapeamento. Motivo, não foi possível acessar o local.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Deslizamento nos fundos do imóvel, coberto por lona. Na qual não foi possivel acessar no momento.

Código do registro:

233_Valparaíso_Dimitri Tallemborg Soares_Leonardo Freire Dias_