




Ocorrência de queda de blocos no terreno da residência de número 742A da Estrada da Fazenda Inglesa. Após o evento das chuvas de 15/02/2022 ocorreu a queda blocos da encosta próxima a escada de acesso à casa, a qual foi danificada e já foi encontrada desobstruída no momento da vistoria. Os blocos possuem formato anguloso e os dois maiores apresentam comprimento de aproximadamente 1 metro. O talude a montante da residência é composto por uma vegetação arbórea densa, não foram observados outros sinais de instabilidade na encosta e a casa possui uma distância de aproximadamente 3 metros para o talude.



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS

JUNHO DE 2022

Queda de Blocos na Estrada da Fazenda Inglesa, 742 - Mosela

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Data da elaboração: 14/06/22

Data da vistoria: 10/06/22



Cicatriz de deslizamento



Delimitação da área de risco remanescente



Alcance do deslizamento



Secretaria de
Desenvolvimento Econômico,
Energia e Relações Internacionais

