



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 21, 2024, 3:07:48 PM

Palavra Chave:

04497814025

Informações gerais:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Leonardo Freire Dias

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Leonardo Freire Dias;

Informações de localização:

Endereço:

Avenida Portugal 187


Localidade:

Valparaíso

GPS

Área analisada:

Lat: -22.519465 Lon: -43.192903



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

685,865

N_m

7,508,550

Descrição:

Motivo:

Origem, mapeamento. Motivo, sem evidencias de ocorrencias de movimentos de massa

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Fundos do clube, onde supostamente se encontraria a ocorrencia de deslizamento.

Código do registro:

234_Valparaíso_Dimitri Tallemborg Soares_Leonardo Freire Dias_