



Ocorrência de deslizamento atrás da casa de nº 1493, na Estrada Fazenda Inglesa. Deslizamento planar de solo residual maduro com presença de blocos decimétricos. A cicatriz tem aproximadamente 2,5 m de altura por 5 m de largura. Histórico de vazamento da manilha da Águas do Imperador que passa no terreno, com o deslizamento esta manilha ficou exposta, deixando também a calçada sem calçamento. Há relatos de deslizamento pretérito no mesmo talude.

A distância da casa para o talude é menor que 1 m. Foi observada rachadura vertical na lateral da casa. A montante da casa, na estrada Fazenda Inglesa, há fluxo de carros, caminhos e ônibus.



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS

JUNHO DE 2022

Deslizamento na Estrada da Fazenda Inglesa, 1493 - Fazenda Inglesa

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Data da elaboração: 13/06/22
Data da vistoria: 10/06/22

-  Cicatriz de deslizamento
-  Delimitação da área de risco remanescente
-  Alcance do deslizamento

