



Visita técnica realizada no dia 08/06/22 na rua Sebastião da Costa Santos, nº 65, em decorrência das chuvas do dia 15/02/22.

Pt1) Movimento de massa de solo residual maduro com blocos decimétricos de rocha alterada. Não houve danos à casa ou relatos de vítimas. Cicatriz com 8 m de comprimento por 4 m de altura. Talude com vegetação de pequeno porte e caixa d'água no seu topo. Casa distando 4 m do talude de corte.

Pt2) A residência se encontra interditada devido à um movimento de massa que afetou sua estrutura, provocando trincas e colocando a casa em balanço. O acesso ao ponto 2 não foi possível, por estar em outra propriedade e o morador não estar presente. Em decorrência do movimento de massa ocasionado no ponto 2 e o comprometimento da estrturuta da residência, decidiu a inclusão da casa a jusante no polígono de risco remanescente.



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS

JUNHO DE 2022

Deslizamento na Rua Sebastião da Costa Santos - Mosela

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Data da elaboração: 13/06/22

Data da vistoria: 08/06/22



Cicatriz de deslizamento



Delimitação da área de risco remanescente



Alcance do deslizamento



Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais

