



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 21, 2024, 10:50:53 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico 1:

Patrícia Quadros Gondim Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Patrícia Quadros Gondim Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Professora Angelica Lopes de Castro, 155

Localidade:

Coronel Veiga

GPS

Área analisada:

Lat: -22.528545 Lon: -43.198486



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

685,278

N_m

7,507,552

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: de acordo com relatos do funcionário local, não há ocorrência de movimento de massa.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista frontal da casa 155.

Código do registro:

236_Coronel Veiga_Patrícia Quadros Gondim Leite_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_