



Visita realizada no dia 08/06/22 na Servidão Príncipe em residências sem número e nº77 referentes às chuvas do dia 15/02/22. **Pt1)** Movimento de massa de solo residual maduro, blocos de rocha muito alterados e lixo próximo à casa sem número. Cicatriz com 2m de altura por 3 m de comprimento. Lona cobrindo parcialmente a cicatriz para desacelerar os processos erosivos que venham a ser causados por água. A vegetação presente é de médio a pequeno porte, com presença de bananeiras. O movimento causou descalçamento parcial da escada que dá acesso à residência a montante do movimento de massa (casa A). Dessa forma, a casa A foi incluída no polígono de risco remanescente, bem como as casas a jusante da casa s/n. **Pt2)** Movimento planar de solo residual maduro e blocos centimétricos a métricos de rocha são na residência nº 77. O evento causou danos à parede de trás da casa, mas não houve feridos. A casa está a menos de 1 m de distância do talude de corte. A cicatriz tem aproximadamente 5 m de comprimento por 4 m de altura. Presença de blocos métricos próximos a casa.



**ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS**

**JUNHO DE 2022**

**Deslizamento na Servidão Príncipe, Rua Bataillard - Mosela**

**Sistema Geodésico WGS 84**

**Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ**

Data da elaboração: 13/06/22

Data da vistoria: 08/06/22



Cicatriz de deslizamento



Delimitação da área de risco remanescente



Alcance do deslizamento

