



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 21, 2024, 12:06:07 PM

Palavra Chave:

13524727751

Informações gerais:

Técnico 1:

Patrícia Quadros Gondim Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Patrícia Quadros Gondim Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Coronel Veiga 1734

Localidade:

Coronel Veiga

GPS

Área analisada:

Lat: -22.531816 Lon: -43.199619



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

685,157

N_m

7,507,191

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: local de funcionamento do Museu do Artesanato. Sem ninguém local.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Acesso fechado.

Código do registro:

237_Coronel Veiga_Patrícia Quadros Gondim Leite_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_